

VIA
Hemkomfort Sv Hem & Miljö AB

Lotta Rossi
Parksätravägen 7
18161 Lidingö

RAPPORTMOTTAGARE
Lotta Rossi
info@hemkomfort.se

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories och förbehandlades 2025-04-30.
De mättes i mikroskop 2025-05-07.
De analyserades 2025-05-08 och samtidigt upprättades denna rapport.

Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

100 Bq/m³

100 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Lotta Rossi** som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS

Lotta Rossi, Parksätravägen 7
18161 Lidingö

FASTIGHETS BETECKNING

Stockrosen 5

LÄGENHETSNUMMER:

BYGGNADSTYP:

Villa

BYGGNADSÅR:

1920

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

HUSGRUNDSTYP:

Källare

BLÅBETONG:

Ja

RADONÅTGÄRDAD:

Radonåtgärdad

PLAN MED

BOUTRYMMEN:

3

Uppmäta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGS PERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÅNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
100 997 784 [Radtrak ³ ®]	2025-02-06 – 2025-04-27	Vårt sovrum	Sovrum	Bottenplan	60 ± 10 Bq/m ³
100 991 001 [Radtrak ³ ®]	2025-02-06 – 2025-04-27	Milous rum	Sovrum	1 trappa upp	110 ± 20 Bq/m ³
100 998 949 [Radtrak ³ ®]	2025-02-06 – 2025-04-27	Gillestuga	Gillestuga	Källare	140 ± 20 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS

Radonova Laboratories
Södra Depågatan 2

POSTADRESS

Radonova Laboratories
Box 6522

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701