

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2008-03-27

UTSKRIFTSDATUM
2008-03-27

Rapportblad 1 (1)

MÄTNINGEN UTFÖRD AV
MELIN,PIA
HATTMURKLEVÄGEN 3
18157 LIDINGÖ
TELNR. 087650205

UPPDRAGSNR.
1337988:1

MELIN,PIA
HATTMURKLEVÄGEN 3
18157 LIDINGÖ

RAPPORTMOTTAGARE
MELIN,PIA
Lidingö stad

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2007-10-25 – 2008-03-15.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2008-03-20. De mättes 2008-03-26.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **HATTMURKLEVÄGEN 3, 18157 LIDINGÖ**

Fastighetsägarens namn: **Pia Melin**

Fastighetsägarens adress:

Fastighetsbeteckning: **TOPPMURKLAN *5**

Lägenhetsnummer:

Blåbetong: **Nej**

Byggnadstyp: **Villa**

Byggnadsår:

Ventilationstyp: **Mekanisk Frånluft**

Radonåtgärdsförhållande:

Husgrundstyp:

Plan m. boutrymmen:

Fastighetsdata har lämnats av Pia Melin, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
102628		Vardagsrum	Bottenplan	30 +/- 10
102536		Annat boutrymme	1 trappa upp	30 +/- 10
105359		Gillestuga	Källare	100 +/- 20

Provningresultat

Årsmedelvärde: 50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Detektornummer ej angivna - mätpunkterna kan vara förväxlade.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 80 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gammadata.se - Internet www.gammadata.se

Per Nilsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport för endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.